

Landratsamt Kyffhäuserkreis

Schulen mangelhafter 1. Rettungsweg	Schulen fehlender 2. Rettungsweg
• Gymnasium Bad Frankenhausen	• Gymnasium Bad Frankenhausen
• Gymnasium Greußen	• Gymnasium Greußen
• GS Heldrungen	• GS Heldrungen
• GS Rottleben	• GS Rottleben
• GS Udersleben	• GS Udersleben
• GS Keula	• GS Keula
• GS Wiehe	• GS Wiehe
• GS Greußen	• GS Greußen
• GS Bad Frankenhausen	• GS Bad Frankenhausen
• GS Bottendorf	• GS Bottendorf
• GS Hohenebra	• GS Hohenebra
• RS Greußen	• RS Greußen
• BS Sondershausen (BIB-Schule)	• BS Sondershausen (BIB-Schule)
• BS Sondershausen (Schacht-Polytechnik)	• BS Sondershausen (Schacht-Polytechnik)
• RS Ebeleben, Haus II	• RS Ebeleben, Haus II
• RS Artern	• FbZ Bad Frankenhausen, 3. OG

Fazit Bauaufsicht/ Brandschutz

Dringend Abhilfe erforderlich